

Residenzstadt Neustrelitz – Amt für Stadtplanung und Grundstücksentwicklung

Fortschreibung Grünflächenkonzept

Teilbereich Innenstadt

- Tabellarische Übersicht der Grünflächen
- Bilddokumentation
- Übersichtsplan

	Flächengröße, Vorhandene Unterlagen/ Konzepte, Detailplanungen, Pflegepläne?	Status der Umsetzung	Derzeitige Pflegeklasse/ ausgeführt durch	Aktuelle Notwendigkeiten/ Maßnahmen	Pflegeziele	Kostenentwicklung/ Anmerkungen/ Sonstiges
1	Markt (Brunnen), Objektnummer: 1001					
	105 m², Wettbewerb Umgestaltung Marktplatz 2012	umgesetzt	PK 1, Regiehof	Handlungs-/Entscheidungsbedarf zu weiterem Umgang mit den Bäumen und Erweiterung Begrünung, Erarbeitung von Vorschlägen	Weiter PK 1	Einmalige Aufwendungen für Anschaffung und Aufbau Pflanzkübel, Bedeutung der Fläche: sehr hoch, Pflegekosten erhöht
2	Neuer Markt, Objektnummer: 1002					
	1.160 m², GFK 2008, Gestaltungskonzept, Architekturfabrik L. Braun 2019 (ehem. Parkplatz/ Grünfläche Venusberg/ Treppe)	Umsetzung bezüglich Konzept offen	PK 2, Regiehof	Aktualisierung des Gestaltungskonzepts (Bereich Parkplatz/Treppe) Umsetzung bis 2025 (Hangrutsche bis 2022/23) Maßnahmen zum Erhalt der Eiche, Staudenbeet integrieren, Aufwertung Sitzbereiche, teilweise Umwandlung in insektenfreundliche Wiese durch Umstellung Mahd	Weiter PK 2, Eiche erhalten, Mahd reduzieren (nur im Randbereich mähen),	Einmalige Aufwendungen zur Herstellung nach Planungsvorgabe, Bedeutung der Fläche: sehr hoch, Pflegekosten reduziert
3	Wilhelm-Riefstahl-Platz, Objektnummer: 1003					
	28 m², Gestaltungsplan 2010 Architekturfabrik Lutz Braun	umgesetzt	PK 2, Regiehof	Korrekturpflanzung im Staudenbeet, Reduzierung der Astern, (Anlieger auf Straßenreinigungssatzung hinweisen)	Weiter PK 2	Pflegekosten gleichbleibend, Bedeutung der Fläche: sehr hoch
4	Rudi-Arndt-Platz (Bahnhofsvorplatz), Objektnummer: 1004					
	1.501 m², Gestaltungsplanung Architekturfabrik 2012	umgesetzt	PK 1, Regiehof	Sanierung der Holzfiguren, Entwicklung Parkzwischenräume zu insektenfreundlichen Flächen, Ergänzung um weitere überdachte Fahrradabstellanlage, Abdeckung der Baumscheiben am Parkplatzrand (Überpflasterung/ Gitter)	Weiter PK 1, Umstellung der Pflege, Reduzierung Mahd in Parkzwischenräumen (PP südlich), Reinigung des Platzes intensivieren	Einmalige Aufwendungen für Instandsetzungsmaßnahmen, Pflegekosten erhöht, Bedeutung der Fläche: sehr hoch
5	Marienplatz (OdF Denkmal), Objektnummer: 1005					
	2.739 m², Gestaltungsplan 2007 SchüßlerPlan, GFK 2008	umgesetzt	PK 2, Regiehof	Prüfung Möglichkeiten zur Eindämmung des Parkens auf Randstreifen	Weiter PK 2, Reinigung intensivieren	Pflegekosten erhöht, Bedeutung der Fläche: sehr hoch
6	Festplatz (Strelitzer Chaussee), Objektnummer: 1006					
	1.056 m², GFK 2008	Entfernung der Hecke zur Straße ist nicht erfolgt	PK 2, Regiehof	Neupflanzung Sträucher zum Parkplatz, Bepflanzung mit Sträuchern in Randbereichen, Aufwertung/ Sanierung Umfeld Festplatz, Herstellung Barrierefreiheit, Reduzierung Mobiliar gemäß Bänke- und Papierkorbkonzept	Weiter PK 2, Baumpflege (Aufastung)	Einmalige Aufwendungen für Maßnahmen, Pflegekosten gleichbleibend, Bedeutung der Fläche: hoch
7	Platz Am Tiergarten, Objektnummer: 1007					
	966 m², GFK 2008, Gestaltungskonzept Schüßler Plan 2010	umgesetzt	PK 1, Regiehof + Dritte	Pflanzung weiterer Stauden im Randbereich Kreisverkehr, Bereich vor der Kirche besser anbinden, Nachpflanzung in vorhandenen Baumreihen (Platzrahmung)	Weiter PK 1, Reinigung intensivieren	Einmalige Aufwendungen für Nachpflanzungen, Pflegekosten erhöht Bedeutung der Fläche: sehr hoch
8	Panoramaweg Tiergarten, Objektnummer: 1008					
	2.464 m², GFK 2008	Entwicklungsziel (Freihalten von Sichtachsen) nicht erreicht, Panoramaaussicht eingeschränkt	PK 3, Reha-Zentrum	Herstellung von Sichtachsen gemäß GFK 2008, Pflegegebiel zur Entwicklung des Gehölzbestandes, Pflege in Randbereichen intensivieren (um Zustand zu erhalten), Blühwiese entlang des Zugangsweges Sporthalle Nehru-Schule, Schilder von Bewuchs freischneiden, Unrat beseitigen	Nach einmaligen Maßnahmen PK 3 neu, Freihalten der Sichtachsen	Einmalige Aufwendungen für Maßnahmen, Pflegekosten gleichbleibend, Bedeutung der Fläche: hoch

Pflegeklassen im Bestand: Pflegeklasse 1 (intensiv) gehobener Standard bis normale Pflege / Pflegeklasse 2 (Standard) normale bis reduzierte Pflege / Pflegeklasse 3 (Standard reduziert) minimale gärtnerische Pflege / Pflegeklasse 4 (extensiv) keine gärtnerische Pflege
Pflegeklassen NEU: Pflegeklasse 1 hoch (intensiv) / Pflegeklasse 2 mittel (Standard) normale / Pflegeklasse 3 gering (extensiv)

	Flächengröße, Vorhandene Unterlagen/ Konzepte, Detailplanungen, Pflegepläne?	Status der Umsetzung	Derzeitige Pflegeklasse/ ausgeführt durch	Aktuelle Notwendigkeiten/ Maßnahmen	Pflegeziele	Kostenentwicklung/ Anmerkungen/ Sonstiges
9	Vorfläche Alten- und Pflegeheim – Tiergartenstraße, Objektnummer 1009					
	617 m², GFK 2010	Flächendeckende immergrüne Bodendecker wurden nicht gepflanzt, Geländer wurde nicht entrostet bzw. neu angestrichen	PK 2, Regiehof	Verkauf der Fläche an Alten- und Pflegeheim, bei Nichtverkauf – Überplanung der Fläche mit Sträuchern, Stauden und Gräsern	Weiter PK 2	Bedeutung der Fläche: hoch, Wegfall der Pflegekosten
10	Katersteig, Objektnummer: 1010					
	3.658 m², GFK 2010, Konzept „Im grünen Gewand“ 2010,	Umsetzung „Im grünen Gewand“ nicht erfolgt auch Entwicklungsziel GFK 2010 nicht erfolgt	PK 2, Regiehof	Überprüfung der Planung „Im Grünen Gewand“ und Anpassung an aktuelle Ansprüche, Aufbau Spielgerät nach Beschlussfassung Spielplatzkonzept	Weiter PK 2, Etablierung Spielplatz, Etablierung Aufenthaltsort	Einmalige Aufwendungen für Maßnahmen, Pflegekosten erhöht, Bedeutung der Fläche: sehr hoch
11	Schwanenteich, Objektnummer: 1011					
	7.514 m², GFK 2008, Gestaltungskonzept SchüßlerPlan 2016	Derzeitige Umsetzung	PK 3, IPSE	Maßnahmen zur Anhebung des Wasserstandes, Anbindung an Tiergarten, Prüfung Geländer Böschungsbereich, Blühwiese am Parkplatz	PK 2, Erstellung Pflegeplan, regelmäßige Mahd Wege + Böschung,	Einmalige Aufwendungen für Maßnahmen, Pflegekosten gleichbleibend, Bedeutung der Fläche: sehr hoch
12	Schlosskirche, Objektnummer: 1012					
	1.750 m², GFK 2008, Gestaltungskonzept SchüßlerPlan 2016	Derzeitige Umsetzung	PK 2, Regiehof	keine	PK 2	Pflegekosten gleichbleibend, Bedeutung der Fläche: sehr hoch
13	Friedrich-Wilhelm-Buttel-Platz, Objektnummer: 1013					
	7.015 m², GFK 2008	Umgesetzt, Staudenbeet fehlt	PK 1, Regiehof	Planung notwendig, Sanierung bzw. Rekonstruktion der Fläche	Weiter PK 1, Überplanung der Fläche	Bedeutung der Fläche: sehr hoch, Pflegekosten erhöht
14	Orangerie – Vorplatz, Objektnummer: 1014					
	5.359 m², GFK 2008, Gestaltungsplanung WEBERSINKE 2011	Planung ausgeführt	PK 1, Regiehof	Ersatz von Ausfällen im Staudenbeet (Randbereich zum Buttelpplatz hin)	Weiter PK 1, Staudenpflege intensivieren + Wässerungen	Einmalige Aufwendungen für Maßnahmen, Pflegekosten erhöht, Bedeutung der Fläche: sehr hoch
15	An der Promenade, Objektnummer: 1015					
	4.961 m², GFK 2008, Gestaltungsplanung WEBERSINKE 2011	Planung ausgeführt	PK 1, Regiehof	keine	Weiter PK 1	Pflegekosten gleichbleibend, Bedeutung der Fläche: sehr hoch
16	Schlossberg - Schlossplatz, Objektnummer: 1016					
	14.008 m², GFK 2010	umgesetzt	PK 1, Regiehof	Erneuerung Deckschicht Wege, Lückenschluss im Bereich der Waldkante durch Neupflanzungen	Weiter PK 1	Einmalige Aufwendungen für Maßnahmen, Pflegekosten gleichbleibend, Bedeutung der Fläche: sehr hoch
17	Wiese Kavaliershhaus – Probenhaus/ Theater, Objektnummer: 1017					
	3.992 m², GFK 2010	Umgesetzt, Ligusterhecke ist geblieben	PK 1, Regiehof	Bestandteil der Gesamtplanung des Landes M-V, Integration Frühblüher	Weiter PK 1	Pflegekosten gleichbleibend, Bedeutung der Fläche: sehr hoch

Pflegeklassen im Bestand: Pflegeklasse 1 (intensiv) gehobener Standard bis normale Pflege / Pflegeklasse 2 (Standard) normale bis reduzierte Pflege / Pflegeklasse 3 (Standard reduziert) minimale gärtnerische Pflege / Pflegeklasse 4 (extensiv) keine gärtnerische Pflege
Pflegeklassen NEU: Pflegeklasse 1 hoch (intensiv) / Pflegeklasse 2 mittel (Standard) normale / Pflegeklasse 3 gering (extensiv)

	Flächengröße, Vorhandene Unterlagen/ Konzepte, Detailplanungen, Pflegepläne?	Status der Umsetzung	Derzeitige Pflegeklasse/ ausgeführt durch	Aktuelle Notwendigkeiten/ Maßnahmen	Pflegeziele	Kostenentwicklung/ Anmerkungen/ Sonstiges
18	Schlossgarten, Objektnummer: 1018					
	106.479 m², Parkpflgewerk, Denkmalpflgerische Zielstellung	umgesetzt	PK 1, Regiehof	keine	Weiter PK 1	Pflegekosten gleichbleibend, Bedeutung der Fläche: sehr hoch
19	Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße/ Ecke Parkstraße, Objektnummer: 1019					
	361 m²	/	PK 3, Regiehof	Prüfung Veräußerung/ Verpachtung	Weiter PK 3	Bedeutung der Fläche: hoch, Wegfall der Pflegekosten
20	Wiese zwischen Kastanienallee und Parkstraße, Objektnummer: 1020					
	7.145 m², GFK 2010	umgesetzt	PK 2, Reha-Zentrum	Bäume neu pflanzen Bereich Parkstraße (stadtklimafest), Entwicklung zur insektenfreundlichen Grünfläche	Weiter PK 2, Mahd reduzieren	Einmalige Aufwendungen für Maßnahmen, Pflegekosten gleichbleibend, Bedeutung der Fläche: sehr hoch
21	Kastanienallee Fläche Useriner Straße, Objektnummer: 1021					
	2.120 m², GFK 2010	umgesetzt	PK 3, Regiehof	Parken eindämmen, Absperrn zur Vermeidung Befahrung	Weiter PK 3, Schutz der Bäume	Einmalige Aufwendungen für Maßnahmen, Pflegekosten gleichbleibend, Bedeutung der Fläche: hoch
22	Parkstraße 10-12, Objektnummer: 1022					
	697 m²	/	PK 3, Anwohner Herr Utesch, Stadt Baumpflege,	Sicherung/ Absperrung der Fläche gegen Befahren, Baumschonender Bebauungsvorschlag, Aufnahme ins Baulandkataster, Ausschreibung,	Weiter PK 3, Baumpflege	Bedeutung der Fläche: gering, Wegfall der Pflegekosten
23	Parkstraße neben Garagentrakt, Objektnummer: 1023					
	656 m²	/	keine	Unterbindung der illegalen Ablagerungen, Verkauf der Fläche	Misstand beseitigen	Bedeutung der Fläche: gering, Wegfall der Pflegekosten
24	Gedenkstein Useriner Straße (Czerny Heim), Objektnummer: 1024					
	269 m²	/	keine	Prüfung Umsetzen des Gedenksteins, im Anschluss Veräußerung	Verkauf der Fläche	Bedeutung der Fläche: gering, Wegfall der Pflegekosten
25	Pappelallee (Weg zur Tennisanlage – Außenbereich Sportplätze), Objektnummer: 1025					
	24.241 m², GFK 2010	umgesetzt	PK 3, Regiehof	Ergänzung Baumpflanzungen - Artendurchmischung, Pflegehieb, Steuerung Regelung Parken	Weiter PK 3 Baumpflege	Pflegekosten gleichbleibend, Bedeutung der Fläche: gering
26	Weg zur Schlosskoppel (Birkenallee), Objektnummer: 1026					
	2.333 m², GFK 2010, Konzept Schlosskoppel 2020	umgesetzt	PK 3, Regiehof	Lücken in Baumreihe schließen, Blühflächen vergrößern und Zwischenmahd, Umsetzung des Unterbindens von Befahren gemäß Konzept Schlosskoppel	Weiter PK 3, Blühflächen erhalten, Schutz der Ulme	Einmalige Aufwendungen für Maßnahmen, Pflegekosten gleichbleibend, Bedeutung der Fläche: hoch
27	Grünfläche zwischen Marstall und Theater, Objektnummer: 1027					
	1.415 m²	/	PK 2, Regiehof	Umsetzung der aktuellen Planung durch das Land M-V	PK 1	Pflegekosten erhöht, Bedeutung der Fläche: sehr hoch

Pflegeklassen im Bestand: Pflegeklasse 1 (intensiv) gehobener Standard bis normale Pflege / Pflegeklasse 2 (Standard) normale bis reduzierte Pflege / Pflegeklasse 3 (Standard reduziert) minimale gärtnerische Pflege / Pflegeklasse 4 (extensiv) keine gärtnerische Pflege
Pflegeklassen NEU: Pflegeklasse 1 hoch (intensiv) / Pflegeklasse 2 mittel (Standard) normale / Pflegeklasse 3 gering (extensiv)

	Flächengröße, Vorhandene Unterlagen/ Konzepte, Detailplanungen, Pflegepläne?	Status der Umsetzung	Derzeitige Pflegeklasse/ ausgeführt durch	Aktuelle Notwendigkeiten/ Maßnahmen	Pflegeziele	Kostenentwicklung/ Anmerkungen/ Sonstiges
28	Uferrundweg – Abschnitt Weiße Brücke bis Slawendorf, Objektnummer: 1028					
	29.246 m², GFK 2008	umgesetzt	PK 3, Regiehof	Pflegehieb einschließlich Freihalten bestehender Sichtachsen, Schilfpflege, Erneuerung Anstrich weiße Brücke, Sanierung Wegedecke, Prüfung Aufstellen Abfallbehälter bzw. Hinweisschild auf papierkorbfreie Zone	PK 3, Regelmäßige Schilfpflege, Steuerung Gehölzentwicklung	Einmalige Aufwendungen für Instandsetzungsmaßnahmen, Pflegekosten gleichbleibend, Bedeutung der Fläche: hoch
29	Uferrundweg – Abschnitt Weiße Brücke bis Bootshaus/ Seestraße, Objektnummer: 1029					
	8.077 m², GFK 2008	umgesetzt	PK 2, Regiehof	Absicherung gegen Befahrung durch PKW im Bereich Wäschespülhaus (Poller setzen)	Weiter PK 2, Instandhaltung Geländer	Einmalige Aufwendungen für Instandsetzungsmaßnahmen, Pflegekosten gleichbleibend, Bedeutung der Fläche: sehr hoch
30	Wiese Bootshaus/ Seestraße, Objektnummer: 1030					
	9.477 m², GFK 2008	umgesetzt	PK 2, Regiehof	Aufstellen der Liegebänke (in Vorbereitung), Prüfung Standortverlagerung Kimme und Korn, Absichern gegen Befahren der Wiese durch Bootshausnutzer,	Weiter PK 2, Freihalten bestehender Sichtachsen	Einmalige Aufwendungen für Instandsetzungsmaßnahmen, Pflegekosten gleichbleibend, Bedeutung der Fläche: sehr hoch
31	Uferrundweg – Abschnitt Hafen bis Wassersportverein, Objektnummer: 1031					
	4.025 m², GFK 2008	umgesetzt	PK 3, Regiehof	Reinigung der Brücken, Aufstellen Hinweisschild papierkorbfreie Zone ab Start Uferrundweg,	Weiter PK 3, Instandhaltung Brücken	Einmalige Aufwendungen für Instandsetzungsmaßnahmen, Pflegekosten gleichbleibend, Bedeutung der Fläche: hoch
32	Uferrundweg – Abschnitt Wassersportverein bis Zierke, Objektnummer: 1032					
	26.040 m², GFK 2008	umgesetzt	PK 3, Regiehof	Versetzen Hinweisschild papierkorbfreie Zone nach Rastplatz Zierke, Aufstellen Papierkorb und Picknickbank Zierke, Austausch Bänke in Vorbereitung, Schilfmahd Aussichtsturm, Reinigung Wegweiser	Weiter PK 3, Schilfpflege	Einmalige Aufwendungen für notwendige Maßnahmen, Pflegekosten gleichbleibend, Bedeutung der Fläche: hoch
33	Spielplatz am Hafen, Objektnummer: 1033					
	2.269 m², GFK 2008	umgesetzt	PK 1 Regiehof	Aufbau Spielgeräte gem. SPK, Pflasterung Weg, Baumpflanzungen (in Vorbereitung)	Weiter PK 1	Einmalige Aufwendungen für Spielgeräte, Wegebau, Ersatzpflanzungen, Pflegekosten gleichbleibend, Bedeutung der Fläche: sehr hoch
34	Kreisverkehr Seestraße und Semmelweisstraße, Objektnummer: 1034					
	607 m², GFK 2008, Blockbereich Semmelweisstraße 2017	umgesetzt	PK 2, VEOLIA Umweltservice	Ergänzung Staudenpflanzen Randbereiche Kreisverkehr, Schutz der Ulme (Austausch Poller gegen Granitblöcke ähnlich Promenade)	Weiter PK 2, Erhalt der Ulme	Einmalige Aufwendungen für Nachpflanzung Stauden, Pflegekosten gleichbleibend, Bedeutung der Fläche: sehr hoch
35	Am Stadthafen, Objektnummer: 1035					
	554 m², GFK 2008 mit Pflanzplan	umgesetzt	PK 2, VEOLIA Umweltservice	Pflanzung Goldrobinie Einfahrt „Am Stadthafen“, Prüfung über Pflegevertrag mit Anwohner (Interessenbekundung liegt vor), Prüfung Reduzierung des Pflanzstreifens der Hausvorzonen zu Gunsten Verbreiterung Gehweg, Erweiterung der Staudenpflanzung in Richtung Kornspeicher um insektenfreundliche Bepflanzung	Weiter PK 2	Einmalige Aufwendungen für Pflanzarbeiten, Pflegekosten gleichbleibend, Bedeutung der Fläche: sehr hoch
36	Sandberg, Objektnummer: 1036					
	352 m², GFK 2010	Umgesetzt, Rosenbeet wurde entfernt da nicht standortgerecht	PK 3	Prüfung Umwandlung Bauland	Weiter PK 3	Abhängig von Umwandlung Bauland, Wegfall Pflegekosten, Bedeutung der Fläche: hoch

Pflegeklassen im Bestand: Pflegeklasse 1 (intensiv) gehobener Standard bis normale Pflege / Pflegeklasse 2 (Standard) normale bis reduzierte Pflege / Pflegeklasse 3 (Standard reduziert) minimale gärtnerische Pflege / Pflegeklasse 4 (extensiv) keine gärtnerische Pflege
Pflegeklassen NEU: Pflegeklasse 1 hoch (intensiv) / Pflegeklasse 2 mittel (Standard) normale / Pflegeklasse 3 gering (extensiv)


	Flächengröße, Vorhandene Unterlagen/ Konzepte, Detailplanungen, Pflegepläne?	Status der Umsetzung	Derzeitige Pflegeklasse/ ausgeführt durch	Aktuelle Notwendigkeiten/ Maßnahmen	Pflegeziele	Kostenentwicklung/ Anmerkungen/ Sonstiges
37	Sandberg/ Bollenacker, Objektnummer: 1037					
	910 m ² , Grünfläche lt. B-Plan 12/91 4. Änderung	/	keine	Wiederherstellung Teilfläche Gartenstraße	PK abhängig von Planung	Einmalige Aufwendungen für Herstellung Grünfläche, Pflegekosten gleichbleibend, Bedeutung der Fläche: hoch
38.1	Uferterrassen Glambecker See, Objektnummer: 1038.1					
	9.858 m ² , GFK 2008, Gestaltungskonzept Planiver 2011	umgesetzt	PK 1, Reha-Zentrum	Prüfung ob die Größe der mittleren Terrasse verringert werden kann bzw. umgestaltet werden kann, Austausch der Rosen, Entfernung Spontanvegetation aus den Hängen	Weiter PK 1, Randbereiche bieten Potentiale für erzeugte Wildblumenwiesen, Pflege der Sitzauflagen	Einmalige Aufwendungen für aktuelle Notwendigkeiten, Pflegekosten gleichbleibend, Bedeutung der Fläche: sehr hoch
38.2	Glambecker See/ Wiese am Carolinum, Objektnummer: 1038.2					
	4.188 m ² , GFK 2008	umgesetzt	PK 1, Regiehof	Aufbauen von Sitzblöcke wie an Uferterrassen in lückiger Anordnung am Hangfuß, gestalterische Aufwertung der Uferkante/ Gabionen, Teilsanierung Wegeabschnitt, Aufstellen größerer Papierkörbe	Weiter PK 1	Einmalige Aufwendungen für aktuelle Notwendigkeiten, Pflegekosten gleichbleibend, Bedeutung der Fläche: sehr hoch
38.3	Glambecker See – Uferweg, Objektnummer: 1038.3					
	27.016 m ² , GFK 2010	umgesetzt	PK 2, IDA, Regiehof	<u>Bereich Schulsportanlage:</u> Sichtachse freistellen, Herstellung barrierefreier Zugang, zusätzliche Sitzgelegenheiten schaffen, Pflanzung insektenfreundlicher Sträucher, <u>Bereich Gaststätte:</u> Neuordnung Radparkplätze, Stubben an der Treppe entfernen und Verbreiterung Treppe, Nachpflanzung insektenfreundlicher Bäume <u>Bereich A.-Friedrich-Str.:</u> langfristig Sanierung Wegedecke, Sicherung der Böschung, Unterpflanzung blühfreudiger Sträucher <u>Wohnanlage Hohenzieritzer Str.:</u> insektenfreundliche Strauchbepflanzung am Böschungsfuß, Blühwiese bis an den Weg vergrößern, Ergänzung Einzelbäume bzw. Strauchpflanzung (insektenfreundlich)	Weiter PK 2, Sichtachsen freihalten	Einmalige Aufwendungen für aktuelle Notwendigkeiten, Pflegekosten gleichbleibend, Bedeutung der Fläche: sehr hoch
39	Ecke Louisenstraße – Milowsgang mit Staudenbeet, Objektnummer: 1039					
	218 m ² , GFK 2008	umgesetzt	PK 2, Reha-Zentrum, Staudenbeete Frau Gürtler	Anpassung Straßenübergänge durch Aufpflasterung, Verkleinerung Rasenfläche zugunsten Gehweg, Ausbildung der Rasenfläche zur insektenfreundlichen Staudenfläche sowie vor Louisenstraße 7 Kleinpflaster verringern und Staudenbeete vergrößern	Weiter PK 2, Erhaltung der Linde (Habitatbaum), Staudenpflege, Unterlassen des Kopfbauabschnitts der Rotdorne im Staudenbeet	Einmalige Aufwendungen für aktuelle Notwendigkeiten, Pflegekosten gleichbleibend, Bedeutung der Fläche: hoch
40	Ecke Louisenstraße – Hohenzieritzer Straße, Objektnummer: 1040					
	1.014 m ² , GFK 2008	umgesetzt	PK 2, Reha-Zentrum,	Bänke säubern, Überplanung der Flächen als repräsentative Eingangssituation zum historischen Stadtkern inklusive insektenfreundliche Bepflanzung	Weiter PK 2	Einmalige Aufwendungen zur Herstellung nach Planungsvorgabe, Pflegekosten erhöht, Bedeutung der Fläche: sehr hoch
41	Hohenzieritzer Straße – Ecke Adolf-Friedrich-Straße, Objektnummer: 1041					
	6.532 m ² , GFK 2008	umgesetzt	PK 3, Regiehof	Ergänzung durch Baumpflanzungen im Kurvenbereich mit markantem Eckbaum, Alternativ: Prüfung Umwandlung zur Baufläche mit markanter Eckbebauung	Weiter PK 3, 1-2xjähr. Mahd + Auslichtung Wildwuchs	Einmalige Aufwendungen für aktuelle Notwendigkeiten, Pflegekosten gleichbleibend, Bedeutung der Fläche: hoch

Pflegeklassen im Bestand: Pflegeklasse 1 (intensiv) gehobener Standard bis normale Pflege / Pflegeklasse 2 (Standard) normale bis reduzierte Pflege / Pflegeklasse 3 (Standard reduziert) minimale gärtnerische Pflege / Pflegeklasse 4 (extensiv) keine gärtnerische Pflege
Pflegeklassen NEU: Pflegeklasse 1 hoch (intensiv) / Pflegeklasse 2 mittel (Standard) normale / Pflegeklasse 3 gering (extensiv)

	Flächengröße, Vorhandene Unterlagen/ Konzepte, Detailplanungen, Pflegepläne?	Status der Umsetzung	Derzeitige Pflegeklasse/ ausgeführt durch	Aktuelle Notwendigkeiten/ Maßnahmen	Pflegeziele	Kostenentwicklung/ Anmerkungen/ Sonstiges
42	Wohngebiet A.-Friedrich-Straße/ E.-Kraepelin-Straße/ Am alten Schützenhaus, Objektnummer: 1042					
	37.106 m², GFK 2010, GOP zum B-Plan 30/93	umgesetzt	PK 4	Pflegehieb (1xjährl.), ergänzende Baumpflanzung als Reihe am Rand der Grundstücke E.-Kraepelin-Str.	PK 3, (1xjährl. Aufwuchs auslichten)	Einmalige Aufwendungen für aktuelle Notwendigkeiten, Pflegekosten erhöht Unterhaltungskosten im Zusammenhang mit Umgebung Wohngebiet, Bedeutung der Fläche: hoch
43	A.-Friedrich-Straße/ Einmündung E.-Kraepelin-Straße (Höhe Parkplatz Bahnwerk), Objektnummer: 1043					
	1.348 m², GFK 2010	umgesetzt	PK 3, Regiehof	Ausbau des Trampelpfads mit Schaffung Übergang zur Anbindung an Rundweg Glambecker See, ergänzende insektenfreundliche Strauchbepflanzung im Randbereich	In PK 2	Einmalige Aufwendungen für aktuelle Notwendigkeiten, Pflegekosten gleichbleibend, Bedeutung der Fläche: hoch
44	Fr.-Wilhelm-Straße Ecke Twachtmannstraße/ Schlachthofstraße, Objektnummer: 1044					
	382 m², GFK 2010, Planung architekturfabrik 2013	umgesetzt	PK 2, Regiehof	Insektenfreundliche Unterpflanzung der Baumscheiben, Entfernung Betonmülleimer, Austausch Papierkorb, Umsetzung der Kunst auf Ecke Twachtmannstraße), Ecke Schlachthofstraße: Ersatz der schlecht entwickelten Eiche (Pflanzung standortgerechter blühfreudiger Baum), Ergänzung insektenfreundliche Bepflanzung mit Stauden, Prüfung Pflegepatenschaft	Weiter PK 2	Einmalige Aufwendungen für aktuelle Notwendigkeiten, Pflegekosten erhöht, Bedeutung der Fläche: hoch
45	Christian-Daniel-Rauch-Platz, Objektnummer: 1045					
	254 m², GFK 2008	Umgesetzt, bei der Bepflanzung hat sich statt Efeu das Immergrün durchgesetzt	PK 2, VEOLIA	Integration von Frühblüher zur Insektenfreundlichkeit, Zierlauch	Weiter PK 2, Sauberhalten der Kunst von Graffiti	Einmalige Aufwendungen für die Frühblüher + Zierlauch, Pflegekosten gleichbleibend, Bedeutung der Fläche: sehr hoch
46	Dr.-Schwentner-Straße (wilder Parkplatz), Objektnummer: 1046					
	2.177 m², GFK 2010	Entwicklung Nutzungskonzept offen	PK 4	Absperrung der Parkbereiche durch Geländer (Fahrspur freihalten), Pflanzung insektenfreundlicher Gehölze (Bäume und Sträucher) sowie Herrichtung einer extensiv bewirtschafteten Blühwiese, Aufnahme ins Ökokonto	PK 3 neu	Einmalige Aufwendungen für aktuelle Notwendigkeiten und Umgestaltung, Pflegekosten gleichbleibend, Bedeutung der Fläche: mittel
47	Dr.-Schwentner-Straße/ B 193 (Umgehungsstraße), Objektnummer: 1047					
	63.755 m², GFK 2010	umgesetzt	PK 4, Sukzessionsfläche	3x Absperrung gegen Befahren errichten (Schranke), Fällung Pappeln (sukzessive Entwicklung zum Wald als Ausgleich für Waldumwandlung an anderer Stelle)	PK 3 neu, Baumkontrolle + einmal jährl Mahd, Freihaltung eines Wander- bzw. Spazierwegs	Einmalige Aufwendungen für aktuelle Notwendigkeiten, Pflegekosten gleichbleibend, Bedeutung der Fläche: mittel
48	Dr. Schwentner-Straße/ Kapelle am Friedhof, Objektnummer: 1048					
	142 m², GFK 2010	Umgesetzt (Bepflanzung mit Rosen allerdings fehlgeschlagen)	PK 3, Friedhof	Versetzung Gedenktafel Dr.-Schwentner bzw. Tafel in Sichtbereich zur Straße drehen, Insektenfreundliche Gestaltung inklusive Fläche vor ehemaliger Kranzbinderei, Aufstellung Hinweisschild Buttel, Prüfung Umgang mit Gebäude der ehemaligen Kranzbinderei	PK 2 Staudenpflege	Einmalige Aufwendungen für aktuelle Notwendigkeiten, Pflegekosten gleichbleibend, Bedeutung der Fläche: sehr hoch
49	Dr. Schwentner-Straße/ Am Bruch, Objektnummer: 1049					
	867 m², GFK 2010	Teilweise umgesetzt, Baumpflanzungen offen	PK 4	Pflanzung insektenfreundlicher Bäume	PK 3 neu	Einmalige Aufwendungen für aktuelle Notwendigkeiten, Pflegekosten gleichbleibend, Bedeutung der Fläche: mittel

Pflegeklassen im Bestand: Pflegeklasse 1 (intensiv) gehobener Standard bis normale Pflege / Pflegeklasse 2 (Standard) normale bis reduzierte Pflege / Pflegeklasse 3 (Standard reduziert) minimale gärtnerische Pflege / Pflegeklasse 4 (extensiv) keine gärtnerische Pflege
Pflegeklassen NEU: Pflegeklasse 1 hoch (intensiv) / Pflegeklasse 2 mittel (Standard) normale / Pflegeklasse 3 gering (extensiv)

	Flächengröße, Vorhandene Unterlagen/ Konzepte, Detailplanungen, Pflegepläne?	Status der Umsetzung	Derzeitige Pflegeklasse/ ausgeführt durch	Aktuelle Notwendigkeiten/ Maßnahmen	Pflegeziele	Kostenentwicklung/ Anmerkungen/ Sonstiges
50	Pergola Mühlenstraße, Objektnummer: 1050					
	2.769 m², GFK 2010	Teilweise umgesetzt, Gestaltung des Rondells noch offen	PK 3, Regiehof	Zaun erneuern, Umgestaltung des Rondells im Zusammenhang mit Sanierung Mühlenstraße, Berücksichtigung insektenfreundlicher Blühaspekte, Betonung der Sichtachse zum Wasserturm, Ausbildung Blühwiese am Hang	Weiter PK 2, Freihaltung Sichtachse Wasserturm	Einmalige Aufwendungen für Neugestaltung Rondell und Erneuerung Zaun sowie Hangbepflanzung, Pflegekosten erhöht, Bedeutung der Fläche: hoch
51	Penzliner Straße mit Kreisverkehr und anliegenden Grünflächen, Objektnummer: 1051					
	696 m², GFK 2010	Teilweise offen (repräsentative Bepflanzung der Mitte)	PK 3, Regiehof	Pflasterlücke im Randbereich schließen, Umgestaltung Mitte Kreisverkehr in Abhängigkeit von Konzept Kreisverkehr	Weiter PK 3	Einmalige Aufwendungen für aktuelle Notwendigkeiten und Neugestaltung, Pflegekosten gleichbleibend, Bedeutung der Fläche: sehr hoch
52	Straßenbegleitgrün – Hohenzieritzer Straße, Objektnummer: 1052					
	3.049 m², GFK 2008	Teilweise offen (Bepflanzung der Pflanzstreifen)	PK 2, Regiehof, Anlieger	<u>Abschnitt Louisenstraße – A.-Fr.-Str. – Seeseitig (Südost):</u> Ergänzung Baumreihe, <u>Abschnitt Louisenstraße – A.-Fr.-Str. - Villenbebauung (Nordwest):</u> repräsentative Unterpflanzung der Baumscheiben, <u>A.-Fr.-Str. – Ortsausgang (Südost):</u> ergänzende Gehölzpflanzungen (Bäume und Sträucher, Sichtschutzpflanzung) <u>A.-Fr.-Str. – Dr.-Schwentner-Str. (Nordwest):</u> insektenfreundliche Baumreihe mit Unterpflanzung <u>Abschnitt Friedhof:</u> Einbeziehung der Pflanzflächen in den Parkbuchten als Parkbereich, Anlegen einer Wildblumenwiese entlang der Friedhofsmauer	PK 1, 1x jährl. Mahd Wildblumenwiese	Einmalige Aufwendungen für aktuelle Notwendigkeiten, Pflegekosten erhöht, Bedeutung der Fläche: sehr hoch, Pflegepatenschaften im Bereich der Bebauung
53	Straßenbegleitgrün – Strelitzer Straße, Objektnummer: 1053					
	328 m², GFK 2008	Teilweise offen (Alternative zu Pflanzkübeln finden, Konzept für Beschnitt und Wuchs der Bäume)	PK 1, Baumpflege Regiehof, Baumscheiben Dritte	Alternative zu Pflanzkübeln (Blumenpyramide)	weiter PK 1	Pflegekosten gleichbleibend, Bedeutung der Fläche: sehr hoch

1. Markt		2. Neuer Markt		3. Wilhelm-Riefstahl-Platz	
4. Rudi-Arndt-Platz		5. Marienplatz		6. Festplatz Strelitzer Chaussee	
7. Platz am Tiergarten		8. Panoramaweg Tiergarten		9. Vorfläche Alten- und Pflegeheim Tiergartenstr.	

Pflegeklassen im Bestand: Pflegeklasse 1 (intensiv) gehobener Standard bis normale Pflege / Pflegeklasse 2 (Standard) normale bis reduzierte Pflege / Pflegeklasse 3 (Standard reduziert) minimale gärtnerische Pflege / Pflegeklasse 4 (extensiv) keine gärtnerische Pflege
 Pflegeklassen NEU: Pflegeklasse 1 hoch (intensiv) / Pflegeklasse 2 mittel (Standard) normale / Pflegeklasse 3 gering (extensiv)

10. Katersteig		11. Schwanenteich		12. Schlosskirche	
13. Friedrich-Wilhelm-Buttel-Platz		14. Vorplatz - Orangerie		15. An der Promenade	
16. Schlossberg - Schlossplatz		17. Wiese Kavaliershaus		18. Schlossgarten	

Pflegeklassen im Bestand: Pflegeklasse 1 (intensiv) gehobener Standard bis normale Pflege / Pflegeklasse 2 (Standard) normale bis reduzierte Pflege / Pflegeklasse 3 (Standard reduziert) minimale gärtnerische Pflege / Pflegeklasse 4 (extensiv) keine gärtnerische Pflege
 Pflegeklassen NEU: Pflegeklasse 1 hoch (intensiv) / Pflegeklasse 2 mittel (Standard) normale / Pflegeklasse 3 gering (extensiv)

19. Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße		20. Kastanienallee - Wiese		21. Kastanienallee – Useriner Str.	
22. Parkstraße 10-12		23. Parkstraße Garagentrakt		24. Gedenkstein Useriner Straße	
25. Pappelallee – Außenbereich Sportplätze		26. Weg zur Schlosskoppel		27. Marstall und Theater	

<p>28. Uferrundweg (Abschn. Weiße Brücke bis Slawendorf)</p>		<p>29. Uferrundweg (Abschn. Weiße Brücke bis Bootshaus)</p>		<p>30. Uferrundweg Bootshaus/ Seestraße)</p>	
<p>31. Uferrundweg (Hafen bis WSV)</p>		<p>32. Uferrundweg (WSV bis Zierke)</p>		<p>33. Spielplatz Hafen</p>	
<p>34. Kreisel Seestraße und Semmelweisstraße</p>		<p>35. Am Stadthafen</p>		<p>36. Sandberg</p>	

37. Sandberg - Bollenacker		38.1 Uferterrassen Glambecker See		38.2 Glambecker See – Wiese Carolinum	
38.3 Glambecker See - Uferweg		39. Ecke Louisenstraße/ Milowsgang		40. Ecke Louisenstraße / Hohenzieritzer Straße	
41. Hohenzieritzer Straße – Ecke A.- Friedrich-Str.		42. Wohngebiet A.-Friedrich-Str./ E.- Kraepelin-Str.		43. A.-Friedrich-Str. – Einmündung E.- Kraepelin-Str. (Höhe PP Bahnwerk)	

<p>44. Fr.-Wilhelm-Str./ Ecke Twachtmannstr.</p>		<p>45. Chr.-Daniel-Rauch-Platz</p>		<p>46. Dr.-Schwentner-Str. (wilder PP)</p>	
<p>47. Dr.-Schwentner-Str./ B193 (Umgehungsstraße)</p>		<p>48. Dr.-Schwentner-Str. – Kapelle am Friedhof</p>		<p>49. Dr.-Schwentner-Straße/ Am Bruch</p>	
<p>50. Pergola Mühlenstraße</p>		<p>51. Kreisel Penzliner Straße</p>		<p>52. Straßenbegleitgrün – Hohenzieritzer Str.</p>	

53. Straßenbegleitgrün – Strelitzer Str.



--	--	--	--

N
M 1:8500

Zierke

Innenstadt

Zierker See

Glambecker See

Residenzstadt Neustrelitz / Innenstadt

Übersichtsplan Teilfortschreibung Grünflächenkonzept

Stand: Oktober 2022

Amt für Stadtplanung und Grundstücksentwicklung